


## TOP 2 öffentlich Ölunfall am 02.06.2016

Betriebsausschuss „Abwasserbeseitigung“ und Ausschuss  
für den Bauhof am 05.07.2016


# Meldung

- starke Regenfälle von Mittwoch auf Donnerstag 01./02.07.2016
- Meldung Sichtung von Öl am 02.07.2016 aus Dörpersteg an Feuerwehr, OBK und Wupperverband durch Anlieger für Dörpe und Fischteiche


# Lage Dörpersteg im Gewässersystem



# Lage West 1 - 3



# Kanalnetz Regenbecken West 1



# Ereignis & Sofortmaßnahmen



- Mischwasserabschlag aus Regenbecken West 1
- Öleintrag über RRB/RÜB in das Gewässer auf Wasserschwall
- sofortiger Einsatz von Ölsperren am Bachsystem, Wupper-Talsperre und Regenbecken West 1
- Kanalnetzbegehung unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens am 02.06.2016 – keine Auffälligkeiten











# Reinigungsarbeiten

- Entfernung Bewuchs am Beckenrand
- Erstreinigung des Regenbecken veranlasst, Durchführung Fa. Lobbe
- Ölabsaugung an Teichen Fa. PS Umweltdienst
- Abschälen der Wände des RÜB durch Fa. Lobbe









# Verursacher

- Chemische Analyse belegen Maschinenöl oder Schmieröl, Hinweise auf verunreinigtes Schmieröl
- noch kein Verursacher eindeutig identifizierbar
- Teststreifen in Probenahmestellen und Sielhaut ohne Befund
- Polizei ist eingeschaltet, Strafanzeige gegen Unbekannt wurde erstattet

# Kosten

- Wupperverband bucht alle entstandenen und noch entstehenden Kosten auf eine separate Kostenstelle
- Schadensbegrenzungs- und Schadensbehebungskosten bislang hoher fünfstelliger Betrag
- einzelveranlagte Anlage, Schaden wird voraussichtlich daher einzelveranlagt
- WV hat juristische Unterstützung zugesichert