



# Schlosshagen

Sanierung der Natursteinmauern  
im Schlosspark  
Teilabschnitt: Eingang an der  
Bahnhofstraße

1



## Schadensbild 1




Lösung  
und  
Heraus-  
rieseln des  
Fugen-  
mörtels

2



## Schadensbild 2



Ansicht der hangseitigen Stützmauer vor der Sanierung (Neuverfugung)

3



## Schadensbild 3



Mauerabschnitt zur Bahnhofstraße

4



## Ansicht nach Neuverfugung



Hangseitige  
Stützmauer

5



## Ansicht nach Neuverfugung



Hangseitige  
Stützmauer –  
Detailansicht

6



## Ansicht nach Neuverfugung




---



Mauer zur  
Bahnhof-  
straße

7



## Sanierungs- arbeiten 2014




---

- Prüfung der Mustersanierung „Neuer Eingang“ im Frühjahr 2014 nach Ablauf der winterlichen Frostperiode 2013 / 2014.
- Gemeinsame Abstimmung über das weitere Vorgehen nach Inaugenscheinnahme der ebenfalls betroffenen Natursteinmauerabschnitte.
- Durchführung weiterer Sanierungsarbeiten.
- Prüfung des Erfordernisses der Verlängerung der Gewährleistungszeiträume.

8