

ABK 2017-2023

Zustand der Entwässerungsanlagen von Außenortslagen, die im Rahmen des Ausbaus der B237n an den öffentlichen Kanal werden sollen.

<i>Standort</i>	<i>Az</i>	<i>Anlage</i>	<i>letzte Kontrolle der UWBStand 03/2017</i>	<i>Zustand</i>
Altenholte 1	16-458	Untergrundverrieselung	12.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Altenholte 5	16-459	abflusslose Grube	keine Kontrolle	
Altenholte 9 + 11	16-284	Untergrundverrieselung	11.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Altenholte 17	16-184	Untergrundverrieselung	04.07.2014	Ableitung erneuert, Trennwände instandgesetzt, nicht Stand der Technik
Altenholte 19	16-62	Untergrundverrieselung	12.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 1	16-461	DKG mit Sickerschacht	20.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 2	16-144	Filtergraben	20.06.2013	Haus wird abgerissen
Posthäuschen 3 + 3 A	16-19	Untergrundverrieselung	20.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 5	16-148	Filtergraben	19.09.2013	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 7	16-462	DKG mit Sickerschacht	21.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 9	16-463	DKG mit Sickerschacht	06.02.2002	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 11	16-464	Untergrundverrieselung	24.02.2014	keine Erlaubnis vorhanden, keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Weshoferhöhe 3 + 5	16-208	Filtergräben	12.01.2010	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Weshoferhöhe 6	16-349	Untergrundverrieselung	13.04.2011	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik

Junkernbusch und Kammerforster Höhe sind nicht aufgelistet, da diese mit der Erschließung West 3 (2018/2019) angeschlossen werden. Hier waren die 2013 kontrollierten Anlagen ebenfalls ohne Beanstandung.