

**Fremdwasserzulauf Südstraße / Weststraße**

**Anlage 4**

Aus dem öffentlichem Kanal



Photo 1 undichte Muffe **saniert**



Photo 2 undichte Muffe (3137) **saniert**



Photo 3/4 undichte Schachthanbindungen und Inkrustation im Schacht **saniert**



Photo 5 undichtes Endstück (3105)



Photo 6 undichte Muffe **saniert**