

IB

Osterhammel

Straßenzustandsbericht



Vogelsiedlung



Bestandsdaten

Verkehrsgefährdung durch schlechten Zustand der Oberfläche



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Amselweg / Falkenweg



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Amselweg



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Finkenweg



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Lerchenweg



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Schwalbenweg



IB

Osterhammel

Bestandsdaten

Falkenweg




IB

Osterhammel

Bestandsdaten




Bestandsdaten



Bestandsdaten

IB

Osterhammel



Bestandsdaten

IB

Osterhammel



Bestandsdaten

IB

Osterhammel



Bestandsdaten

Risse weisen auf eine zu geringe
Asphaltdecke hin



Bestandsdaten



IB

Osterhammel

Bestandsdaten



IB


Osterhammel

Bestandsdaten





- **Mindeststärke Asphalt 14/18 cm**
- **Mindestgesamtaufbau 50/60 cm**



Zusammenfassung

- **Untergrund nicht frostsicher**
- **Asphaltdecke zu geringe Stärke**
- **Beleuchtung ausreichend**
- **Straßenentwässerung befriedigend**
- **Gehwege zu schmal**



Empfehlung

**Ausbau als Mischverkehrsfläche
im Vollausbau**

Empfehlung

