

Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 in Hückeswagen (Stand: 2022)

<u>Brücken</u>	<u>Aktuelle Note</u>	<u>Prüfjahr</u>	<u>Alte Note</u>	<u>Prüfjahr</u>
Hämmern	3,2	2021	3,2	2018
Wiehagener Straße - Busenberg	2,8	2021	3,0	2018
Stadtpark Teichelauf Brunsbach	2,9	2021	2,9	2018
Stadtpark Teichelauf Brunsbach	3,0	2021	2,9	2018
Stadtpark Brunsbach	2,9	2021	2,9	2018
Westenbrücke	2,8	2021	2,9	2018
Mühlenberg	2,8	2021	2,8	2018
Oberlangenberg	2,1	2021	-	-
Am schwarzen Weg	1,9	2020	1,9	2017
Brückenstraße	2,0	2020	2,0	2017
Niederdorf	1,8	2020	1,9	2017
Pixwaag	2,2	2020	2,2	2017
Karquelle	1,7	2020	1,7	2017
Busenbacher Weg	1,0	2020	1,0	2017
Goldenbergshammer	1,5	2020	2,0	2017
Jung-Stilling-Straße	2,9	2022	2,4	2019
Hartkopsbever	2,2	2022	1,9	2019
An der Schloßfabrik	2,3	2022	2,3	2019
Zum Sportzentrum	2,3	2022	2,2	2019
Odenholl	1,3	2022	2,0	2019
Radweg Kleineichen	2,0	2022	-	-
<u>Tunnel</u>				
Höhsiepen	2,5	2020	-	-
<u>Lärmschutzwände</u>				
Alte Ladestraße	1,7	2020	-	-

Zustandsnoten gemäß DIN 1076

1,0 - 1,4	=	sehr guter Zustand
1,5 - 1,9	=	guter Zustand
2,0 - 2,4	=	befriedigender Zustand
2,5 - 2,9	=	ausreichender Zustand
3,0 - 3,4	=	nicht ausreichend (umgehende Instandsetzungsarbeiten, Warnhinweise oder Nutzungseinschränkungen erforderlich)
3,5 - 4,0	=	ungenügender Zustand (Schadensausbreitung kann kurzfristig zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen, sodass Stand- und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sein werden bzw. sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt. Umgehende Instandsetzungsarbeiten, Warnhinweise oder Nutzungseinschränkungen erforderlich)