

Fremdwasserzulauf Südstraße / Weststraße

Anlage 4

Aus dem öffentlichem Kanal



Photo 1 undichte Muffe **saniert**



Photo 2 undichte Muffe (3137) **saniert**



Photo 3/4 undichte Schachtanbindungen und Inkrustation im Schacht **saniert**



Photo 5 undichtes Endstück (3105.1) **saniert**



Photo 6 undichte Muffe **saniert**