

## ABK 2024-2029

### Zustand der Entwässerungsanlagen von Außenortslagen, die im Rahmen des Ausbaus der B237n an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden sollen.

(Wann die B237n ausgebaut wird steht z.Zt. noch nicht endgültig fest)

Standort	Az	Anlage	letzte Kontrolle der UWB Stand 05/2023	Zustand
Altenholte 1	16-458	Untergrundverrieselung	12.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Altenholte 5	16-459	abflusslose Grube	keine Kontrolle	
Altenholte 9 + 11	16-284	Untergrundverrieselung	11.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Altenholte 17	16-184	Untergrundverrieselung	04.07.2014	Ableitung erneuert, Trennwände instandgesetzt, nicht Stand der Technik
Altenholte 19	16-62	Untergrundverrieselung	12.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 1	16-461	DKG mit Sickerschacht	20.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 3 + 3 A	16-19	Untergrundverrieselung	20.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 5	16-148	Filtergraben	19.09.2013	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 7	16-462	DKG mit Sickerschacht	21.06.2013	ohne Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 9	16-463	DKG mit Sickerschacht	06.02.2002	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Posthäuschen 11	16-464	Untergrundverrieselung	24.02.2014	keine Erlaubnis vorhanden, keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Weshoferhöhe 3 + 5	16-208	Filtergräben	12.01.2010	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik
Weshoferhöhe 6	16-349	Untergrundverrieselung	13.04.2011	keine Beanstandung, nicht Stand der Technik

Junkernbusch und Kammerforster Höhe wurden mit der Erschließung West 3 an öffentl. den Kanal angeschlossen.