

Bauwerksprüfungen gemäß DIN 1076 in Hückeswagen (Stand: 2023)

<u>Brücken</u>	<u>Aktuelle Note</u>	<u>Prüfjahr</u>	<u>Alte Note</u>	<u>Prüfjahr</u>
Hämmern	3,2	2021	3,2	2018
Wiehagener Straße - Busenberg	2,8	2021	3,0	2018
Stadtpark Teicheinlauf Brunsbach	2,9	2021	2,9	2018
Stadtpark Teichauslauf Brunsbach	3,0	2021	2,9	2018
Stadtpark Brunsbach	2,9	2021	2,9	2018
Westenbrücke	2,8	2021	2,9	2018
Mühlenberg	2,8	2021	2,8	2018
Oberlangenberg	2,1	2021	-	-
Am schwarzen Weg	1,9	2023	1,9	2020
Brückenstraße	2,0	2023	2,0	2020
Niederdorp	1,8	2023	1,8	2020
Pixwaag	2,5	2023	2,2	2020
Karquelle	1,7	2023	1,7	2020
Busenbacher Weg	1,0	2023	1,0	2020
Goldenbergshammer	1,5	2023	1,5	2020
Jung-Stilling-Straße	2,9	2022	2,4	2019
Hartkopsbever	2,2	2022	1,9	2019
An der Schloßfabrik	2,3	2022	2,3	2019
Zum Sportzentrum	2,3	2022	2,2	2019
Odenholl	1,3	2022	2,0	2019
Radweg Kleineichen	2,0	2022	-	-
<u>Tunnel</u>				
Höhsiepen	2,9	2023	2,5	2020
<u>Lärmschutzwände</u>				
Alte Ladestraße	1,7	2023	1,7	2020

Zustandsnoten gemäß DIN 1076

1,0 - 1,4	=	sehr guter Zustand
1,5 - 1,9	=	guter Zustand
2,0 - 2,4	=	befriedigender Zustand
2,5 - 2,9	=	ausreichender Zustand
3,0 - 3,4	=	nicht ausreichend (umgehende Instandsetzungsarbeiten, Warnhinweise oder Nutzungseinschränkungen erforderlich)
3,5 - 4,0	=	ungenügender Zustand (Schadensausbreitung kann kurzfristig zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen, sodass Stand- und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sein werden bzw. sich ein irreparabler Bauwerksverfall einstellt. Umgehende Instandsetzungsarbeiten, Warnhinweise oder Nutzungseinschränkungen erforderlich)